
CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

TANAMBOROZANO - TOAMASINA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 917902/TNA/005/SUR_SITE/2021 **DATE**: 19/11/2021

NOM: GALVAPLAST EURL

ADRESSE: 34RUE DE LATTRE DE TASSIGNY PLLE 32/32 ANJOMA MPF SUDTELEPHONE: 0347256786

PROFESSION:-

NUM IMM : 1912AG MARQUE :RENAULT COMMUNE : TOAMASINA
GENRE : VP TYPE : KSRAY CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:548222062

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: D073342

PTC :1796 PAV :1205 CU :591

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2014

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 20/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené Victorien Le Chef de Centre

Opérateur: JOLIARISON Nirina Eva

Validité de circulation jusqu'au20/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 917902/TNA/005/SUR_SITE/2021

De: GALVAPLAST EURL DATE 19/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1912AG

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1796 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**