DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933938/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 07/12/2021

NOM: RANDRIANARINTSOA JOSOA

ADRESSE : AMBOANJO II TELEPHONE :

PROFESSION: CULTIVATEUR

NUM IMM : 9900TAD MARQUE :MERCEDES BENZ COMMUNE : ALAITSINAINY BAKARO

GENRE : CAM TYPE : LK911 CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :15 N°SERIE DU TYPE:35301114438814

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:QM352A

PTC :9000 PAV :3500 CU :5500

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1976

USAGE EFFECTIF: TM7 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 29/05/2020

PATENTE: 148520/2020 ANI: / APTITUDE: APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au07/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

0 04319 **RECU N°:933938/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RANDRIANARINTSOA JOSOA DATE 07/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9900 TAD

USAGE EFFECTTF:TM7

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 9000 Ar 15 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 19 000 TVA Ar 3 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 22 800**