DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOMALALA RIJASOA

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: LOT~0718~E~87~VEREZAMBOLA,~T\'el.~034~84~604~03\\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}:~\textbf{1853TP}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1425

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

RECU N°: 927086/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS 30/12/2021