DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907330/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

NOM: RAZAFIMBELO JOELY HERINIRINA

ADRESSE: LOT 106 MI TER ANOSY AVARATRA TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 5079TBH MARQUE: SSANGYONG COMMUNE: ANTANANARIVO 0333279025

GENRE : VP TYPE : FA2MD1 CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:2P010319

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2540 PAV :1835 CU :705

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2001

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 30/10/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au 10/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:907330/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAZAFIMBELO JOELY HERINIRINA DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5079 TBH

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2540 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**