

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAVOLASOA AURELIE

ADRESSE : LOT 07 N MAHAZOARIVO, Tél. 033 12 966 03

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7540TS

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC : 13300

DROIT : Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 27 000

TVA : Ar 5 400

NET A PAYER : Ar 32 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

RECU N° : 869068/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FUITE D'HUILE SUR BOITIER DE DIRECTION
- CERTIFICAT DE NON AFFECTATION (C.N.A)

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain
Emilien
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 JOUR 06/10/2021