## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMIARINJATOMALAZA SAHOLY AUGUSTINE ADRESSE: FACE HOPITAL NAMAHORA-ATSIMO, Tél. // Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2575UD

**USAGE EFFECTIF: TV** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 652

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 11 000
TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-MORONDAVA

-----

RECU N°: 870012/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUES POLICE AV/ARR A FIXER
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS