DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 905084/FNR/007/SUR_SITE/2021 **DATE**: 08/11/2021

NOM: ENVIRONNEMENT/CELCO

ADRESSE: 20B VILLA "SOA" TELEPHONE:

PROFESSION:.

NUM IMM : 8886TBBMARQUE :MITSUBISHICOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : CTTETYPE : JNKB407CARROSSERIE :DECAPOTABLESOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :106N°SERIE DU TYPE:D105134

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:cap8942

PTC :2760 PAV :1625 CU :1135

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2013

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE:; DELIVREE LE: 30/04/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 30/04/2019

PATENTE:; ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria Validité de circulation jusqu'au08/05/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:905084/FNR/007/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BESOROHITRA - FIANARANTSOA

De: ENVIRONNEMENT / CELCO DATE 08/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8886 TBB

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: PTC 2760 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 8 000 TVA Ar 1 600

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 9 600