

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: MIHAJALALAINA ELISE

**ADRESSE : LOT II P 102 TER TAMBOHOBE / 0341543982, Tél.
0342806860**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5622FD

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3000

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : Ar 22 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 922084/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 24/11/2021

NET A PAYER : Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- ROUES DE SECOURS NUL
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE
CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS

