

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANAIVOSOA RIVO LALAINA

ADRESSE : LOT 1779 PLLE 11/14 MANGARIVOTRA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8478AC

USAGE EFFECTIF: SREM16

PLACE DEBOUT:

PTC : 24570

DROIT : Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 45 000

TVA : Ar 9 000

NET A PAYER : Ar 54 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 906717/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 10/11/2021

NET A PAYER : Ar 54 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 05/12/2021