DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: VOAHANGY NANTENAINA **ADRESSE** : VOLAFOTSY, **Tél**. 0330397901

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2549FC

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 950

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOSITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 924403/FNR/015/SUR_SITE/2021

Date: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- CREMAILLERE A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr ANDRIANTSOAVINA Tolotra

N

Opérateur: RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 26/01/2022