

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RINA HERY ZO

ADRESSE : LOT V O S A A ANKAZOTOKANA, Tél. 0340111124

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7394TBD

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 4500

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-IVATO**

RECU N° : 867802/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 04/10/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- FEUX SUR CABINE A ENLEVER
- PHARE G/D NULS
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- FEUX ROUGE G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAJA H. Rémi
Opérateur : MIZIZO Joseph Tsimine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS

