

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAZAFIARISOA PERLINE**

**ADRESSE : LOT 0211 I 0040 SECT4 AMBOHIMANDAMINA, Tél.  
0324003415**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1370ME**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2660

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 910967/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 15/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PNEU ARR G LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA  
MILY

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**