DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FENERIVE-EST-TOAMASINA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 867419/TNA/017/SUR_SITE/2021 DATE: 04/10/2021

NOM: NICOLAS SON

ADRESSE: LOT 1061 A/DINIKA TELEPHONE:

PROFESSION: COMMERCANT

NUM IMM : 7801AG MARQUE : MERCEDES BENZ COMMUNE : TOAMASINA

GENRE : CAM TYPE : 1017A CARROSSERIE :PRB

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :15 N°SERIE DU TYPE:14836519

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :12200 PAV :6680 CU :5520

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1981

USAGE EFFECTIF: TM10 NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 16/04/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 16/04/2019

PATENTE: 2018 ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo Rodin Le Chef de Centre

Opérateur: RANDRIAMANANTENASOA CHARLIE

Validité de circulation jusqu'au04/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

(

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 867419/TNA/017/SUR_SITE/2021**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

FENERIVE-EST-TOAMASINA

De: NICOLAS SON DATE 04/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7801AG

USAGE EFFECTTF :TM10

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 12200 Ar 23 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 25 000 Ar 5 000 TVA

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 30 000