## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTONDRAMANGA VONINTSEDERA HAINGO MIHAJA **ADRESSE**: LOT 105 G 270 ANTANAMBAO IVOHITRA, **Tél.** 0332071462

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6147TAC

**USAGE EFFECTIF: CSUB** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 4350

DROIT: Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 0 **PV:** Ar 4 000 **THT:** Ar 13 000

TVA: Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 906267/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 09/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- LICENCE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA

Opérateur: RATSIMIALONA RAVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS 09/12/2021