

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFINDRATSIMA LIVASOA

**ADRESSE :** LOT III B 149 TER MORARANO ANDOHARANOFOTSY, Tél.

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1833TAA**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1700

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 12 000

**TVA :** Ar 2 400

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 907711/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 10/11/2021

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- MECANISME LEVE VITRE A REPARER
- FERMETURE PORTE AV D A REPARER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- PNEU AV D LISSE
- CABOCHON AV D A REMPLACER

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS 20/11/2021**