



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 915604/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 18/11/2021

NOM : REKANY MARIMPO NAJORO

ADRESSE : LOT II B 34 B BONGATSARA (034 66 999 58)

TELEPHONE :

PROFESSION :TRANSPORTEUR

NUM IMM : 2387TBF

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : ZZZ2DZ

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:...4H030398

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :4600

PAV :2290

CU :2310

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2009

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :07/09/2020

NR LICENCE : -

DELIVREE LE : 06/11/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

Le Chef de Centre

Opérateur :CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au18/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé2387TBF

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

4600

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800