



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 864082/MGA/026/SUR_SITE/2021

DATE : 29/09/2021

NOM : VELOMORA ATHANASE

ADRESSE : ENCEINTE CHU PLACE KABARY

TELEPHONE : 034 50 676 45

PROFESSION :MEDECIN

NUM IMM : 8441DF

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTSIRANANA

GENRE : VP

TYPE : HOABS22A

CARROSSERIE :CI 2 P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:157935

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :509798

PTC :1540

PAV :1035

CU :505

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1998

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : 0

DELIVREE LE :26/04/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 29/09/2021

PATENTE : 0

ANI : 0

APTITUDE : APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RAZANAJATOVO Théodore

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIANIRINA LEONCE

Validité de circulation jusqu'au29/09/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8441DF

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1540

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000