

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**De: ANDRIAMAHOLIMANANA MIHJASOAHARINAVALONA
CHARLU**
ADRESSE : LOT ITH 64 AMBOATAVO, Tél. 0344078185
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2411TM

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1315

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 916309/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 18/11/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARTIE FROTEE A DRESSER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José
B.A
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS-18/12/2021