

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: NETIHARIFANJA HORTENSIA PAULA
ADRESSE : 07,RUE NATIONALE PLLE 32/43-44 AMPASIMAZAVA, Tél.
0343115718

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1578AF

USAGE EFFECTIF: TMTPEPS

PLACE DEBOUT:

PTC : 2740

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 12 000

TVA : Ar 2 400

NET A PAYER : Ar 14 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FARAFANGANA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 935332/FNR/022/SUR_SITE/2021

Date : 08/12/2021

NET A PAYER : Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- ROTULE BARRE DE DIRECTION AVG A REMPLACER
- ROTULE BARRE DE DIRECTION AVD A REMPLACER
- MOTEUR SALE
- FUIITE D'HUILE SUR MOTEUR
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAFIDIMANANA Ando
F.Gildas
Opérateur : RAJAIARILALA MARIE BRONDE

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS

