DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 867024/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 01/10/2021

NOM: RAGEDOR HENRI HERY DINA

ADRESSE: LOT IVK 158 ANKADIFOTSY ANTANIFOTSY TELEPHONE: -

PROFESSION: COMMERCANT

NUM IMM : 7207TAA MARQUE :MERCEDES BENZ COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : LP1819R CARROSSERIE :PRB

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :23 N°SERIE DU TYPE:35505710901233

 PLACE ASSISE: 3
 PLACE DEBOUT:
 N°MOTEUR:

 PTC: 16000
 PAV: 6000
 CU: 10000

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1973

USAGE EFFECTIF: TM16 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 01/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au01/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :867024/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAGEDOR HENRI HERY DINA DATE 01/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7207TAA

USAGE EFFECTTF:TM16

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 16000 DROIT Ar 39 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 49 000 TVA Ar 9 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 58 800**