

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSOHIHY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 931512/MGA/026/SUR\_SITE/2021**

**Date : 06/12/2021**

**De: RANDRIANARIJAONA ATHANASE**

**ADRESSE : ANTAFIANTSIVAKINA, Tél. 032 50 778 72**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9062ME**

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 2860**

**DROIT : Ar 6 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000**

**CARTE : Ar 2 000**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 18 000**

**TVA : Ar 3 600**

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- PHARE G/D NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC  
MAHAJORONARIMIADANA E.Olafson  
Opérateur : RASOLOMANDIMBY Vonimboahangy  
Fleurina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 72 HEURES**