

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAOELISON ANDRIAMANANTENA DINA DORIS  
HORTENCIA  
**ADRESSE :** LOT IPA 113 AMBOHIKELY BEMASOANDRO, Tél.  
0327266957  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **7117TAE**

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2805

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

**RECU N° : 865263/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 30/09/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES DES PORTIERES A COMPLETER
- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 03 MOIS 30/12/2021**