

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 924850/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 26/11/2021

De: RAFANOMEZANTSOA HERINIAINA JUSTIN
ADRESSE : LOT FA II 42 H ISAINGY, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2503TAC

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : Ar 18 000

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 26/01/2022