DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVAOARIMALALA CHANTALE **ADRESSE** : LOT FA 32 AMBOHIMANATRIKA MIVOATRA, **Tél**. 0349245699

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1142TBC

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 5455

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

RECU N°: 870572/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 06/10/2021

NETA PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : CHAN KANG LOI Corine APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS(06/12/2021)