

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: HASINARIMAMPIANDRA ANDRINIAINA

ADRESSE : LOT 0202/190 C ANDRAINJATO, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2395FD

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 1810

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 905034/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 08/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEMARREUR A VERIFIER
- JANTE ARR G EN MAUVAIS ETAT

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 JOURS