

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RABETAFIKA ANDRIANARISOA**

**ADRESSE : VG 30TER CITE PORTE N14 ANTSAHABE  
ANKORAHOTRA, Tél. 020 22 553 48**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7541TAE**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 2500**

**DROIT : Ar 18 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0**

**CARTE : Ar 0**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 22 000**

**TVA : Ar 4 400**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 919193/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 22/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUMEE EXCESSIVE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JRS 27/11/2021**