



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 920853/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 23/11/2021

NOM : RALALAHARISOA LUCILE GERTRUDE

ADRESSE : LOT 63 A TER IKIANJA

TELEPHONE :

PROFESSION :INSTITUTRICE

NUM IMM : 0909TBL

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : AMBOHIMANGAKELY

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:VU199800

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2400

PAV :1710

CU :690

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1997

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :01/01/2011

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 21/11/2018

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au23/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0909TBL**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2400

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**