## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** MARA JOSEPH ANDRIAMIHAJA **ADRESSE** : MORONDAVA CENTRE, **Tél**. //

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0250UD

Ar 2 600

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

TVA:

**PTC:** 2820

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 13 000

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORONDAVA - TOLIARA

-----

RECU N°: 875377/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- DEMARREUR A VERIFIER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS