

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: MAL N O U R

ADRESSE : LOT D. 30/3601 AMBATOMENA, Tél. 034 07 842 19

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **4283FD**

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC : 5740

DROIT : Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 14 000

TVA : Ar 2 800

NET A PAYER : **Ar 16 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N° : **868879/FNR/007/SUR_SITE/2021**

Date : 04/10/2021

NET A PAYER : **Ar 16 800**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIARISOLO JEAN
ARNAUD
Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1MOIS**