## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 905485/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 09/11/2021

**NOM**: DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

ADRESSE: ANTANINARENINA TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 5938TAEMARQUE : CITROENCOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : CTTETYPE : VDVYCARROSSERIE : FOURGONSOURCE D'ENERGIE : GASOILPUISSANCE : 7N° SERIE DU TYPE : 20.17.

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 6002034

PTC :1710 PAV :1035 CU :675

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2003

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 19/01/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 09/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au09/05/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

> > 0

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 905485/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

De: DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DATE 09/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5938TAE

**USAGE EFFECTTF**:TMTPERS

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1710 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 0