## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RARIVOARIZIVA LANTO NIRINA **ADRESSE** : CIYTE ASECNA CAR N°03 PLLE 14/21 SALAZAMAY NORD, **Tél**. 0337001253

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4541AH

**USAGE EFFECTIF:** TMT

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 670

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

RECU N°: 905753/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 09/11/2021

NETA PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur: RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS