

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ARLETTE 0341731167

**ADRESSE :** MANAOTSARA FIANARANTSOA, Tél.

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7028FC**

**USAGE EFFECTIF:** Tbé

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2400

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

**RECU N° : 869227/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 05/10/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE
- CACHE POUSSIÈRE CREMAILLÈRE A REMPLACER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- PHARE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B  
ROLAND  
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**