

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ZAFY FRANCOIS D'ASSISE**

**ADRESSE : LOT II N 81 Y ANALAMAHITSY TANANA, Tél. 033 73 096  
75**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9295TM**

**USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 2720**

**DROIT : Ar 15 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000**

**CARTE : Ar 2 000**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 27 000**

**TVA : Ar 5 400**

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 906128/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date : 09/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto  
Jacques Aimé  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS 09/12/2021**