

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 920888/ANT/004/SUR SITE/2021

**DATE :** 23/11/2021

**NOM :** DASO CARRON ALAIN AH HU

**TELEPHONE :** 0348690119

**ADRESSE :** CITE DES LINES N 38 AMBOHIMIRARY

**PROFESSION :-\***

**NUM IMM :** 7036TAP

**MARQUE :** HONDA

**COMMUNE :** ANTANANARIVO

**GENRE :** VP

**TYPE :** GFGH3

**CARROSSERIE :** BREAK

**SOURCE D'ENERGIE :** ESSENCE

**PUISSANCE :** 9

**N°SERIE DU TYPE:** 1006454

**PLACE ASSISE :** 5

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 1200

**PAV :** 730

**CU :** 470

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2000

**USAGE EFFECTIF :** VP

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 03/11/2021

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 23/11/2021

**Nom du vérificateur :** Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RASENDRASOA Josette Himelda

**Validité de circulation jusqu'au** 03/11/2022

**APTE**