

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTONIAINA RANDRIAMAHVALISOA  
**ADRESSE :** LOT IVK 154 A ANKADIFOTSY, Tél. -  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1633TR**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 895

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ITINERANTE MANJAKANDRIANA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 932264/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 06/12/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- PNEU ARR D LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- AMORTISSEUR AV G SANS EFFET
- AMORTISSEUR AV D SANS EFFET

Nom du vérificateur : GPHC RASOANAIVO Jean Marc  
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA  
ROLANDE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JOURS 08/12/2021**