

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANANTOANDROSON MAMY SOLOFONIAINA
ADRESSE : LOT III G 122 B AMBATOLAMPY ANTEHIROKA-, Tél. 034
64 798 58

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1286TBA

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 3400

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 21 000

TVA : Ar 4 200

NET A PAYER : Ar 25 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ITINERANTE MANJAKANDRIANA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 931507/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 06/12/2021

NET A PAYER : Ar 25 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR
- AVERTISSEUR SONORE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO
Chrésus
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA
ROLANDE

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 03/02/2022