

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



CENTRE : ANTANANARIVO-BETONGOLO

Année : 2021

STATISTIQUE VISITE TECHNIQUE MOIS DE SEPTEMBRE

USAGE EFFECTIF												
	TV	VP	VL	AE	VL<6plcs VL6	TM3	REM3	SREM3	TA	TMTBERS	VP 300	TPP
Contrôlés	833	2489	204	17	0	181	0	0	0	755	114	217
Aptes	804	2386	198	17	0	172	0	0	0	730	113	211
Inaptes	29	103	6	0	0	9	0	0	0	25	1	6

USAGE EFFECTIF												
	TCS	Tbé	TBR	CU	CSUB	TM6	REM6	SREM6	TM7	TRR7	REM7	SREM7
Contrôlés	0	0	64	814	79	59	0	0	16	0	0	0
Aptes	0	0	64	794	78	58	0	0	16	0	0	0
Inaptes	0	0	0	20	1	1	0	0	0	0	0	0

USAGE EFFECTIF								
	TM10	TRR10	REM10	SREM10	TM16	TRR16	REM16	SREM16
Contrôlés	4	0	0	0	2	0	0	0
Aptes	4	0	0	0	2	0	0	0
Inaptes	0	0	0	0	0	0	0	0