



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 906866/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : RAKOTOZAFY LOVASOA VICTORIEN

ADRESSE : LOT BESAVOA IHOSY

TELEPHONE :

PROFESSION :GENDARME

NUM IMM : 5418FD

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : IHOSY

GENRE : VP

TYPE : HORAZ24

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:124 892

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :1585

PAV :1085

CU :500

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1993

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 14/05/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au10/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5418FD**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1585

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**