DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAMANANTSOA DINANIRINA FRANCIA 033 81 065 68 \\ \textbf{ADRESSE:} & IV I 10 ANDRAVOAHANGY TSENA 0338106568, T\'el. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{6636TBE} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 3200

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 875791/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS(11/12/2021)