

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANARISOA THIERRY  
ADRESSE : LOT I 492-0-AMBATOMITSANGANA, Tél. 034.70.049.52  
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5398TBN**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2251

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : **918900/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

Date : 22/11/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **5 JRS 27/11/2021**