DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: TIANASOA HENRIETTE RIVA
ADRESSE: LOT II D 57 F A MANJAKARAY, Tél. 0331462030
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 1180TV

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2220

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 864178/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PEDALE DE FREIN TROP BASSE
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- PEDALE DE FREIN AU PLANCHER

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 03 MOIS 29/12/2021