DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:Lova sarobidy anthonio} \begin{subarray}{ll} \textbf{De:} LOVA SAROBIDY ANTHONIO \\ \textbf{ADRESSE}: LOT 0203 R 0333 SECT ANTANIMALANDY, Tél. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{1011MC} \\ \end{subarray}$

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 14 000
TVA: Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 930138/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 02/12/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE
- PHARE G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS