## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SOCIETE MADAGRIE
ADRESSE: LOT 288F 90 AMBOHIDRATRIMO, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2514TAM

**USAGE EFFECTIF: TM7** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 7500

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 863762/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 29/09/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FLEXIBLES ARR D MAUVAIS
- CODE PHARES G/D MAUVAISE MASSE
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS