



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 876886/TLR/013/SUR\_SITE/2021

DATE : 12/10/2021

NOM : RANDRIAMBOLOLONA RAYMOND

ADRESSE : LOT ITS 51 TER BERAVIDA ITAOSY

TELEPHONE : 0346504483

PROFESSION :COORDONATEUR QMM

NUM IMM : 0028TBL

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KP17CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:YU373180

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2370

PAV :1680

CU :690

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : /

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/10/2021

PATENTE : /

ANI : /

APTITUDE : APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC MAKATIRY Francism T.

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTONDRA SOA LEONIE DENISE

Validité de circulation jusqu'au 19/10/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0028TBL**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2370

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**