DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 861820/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 28/09/2021

NOM: LABORATOIRE DE RECHERCHE APPLIQUEES

ADRESSE: LOT BP 175 ANTANANARIVO/0340171309 **TELEPHONE:**

PROFESSION:-

NUM IMM: 3462TBN **MARQUE**:TOYOTA **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP **TYPE**: BH3FJ3 **CARROSSERIE**: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE**:12 N°SERIE DU TYPE:OKO31696

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR :--

PTC:2990 **PAV**:2300 CU:690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2014

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 20/10/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au20/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

DATE 28/09/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 De: LABORATOIRE DE RECHERCHE APPLIQUEES RECU N° :861820/ANT/004/SUR_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3462 TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2990 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0