

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIAFANIRISOA JEAN FRANCOIS
ADRESSE : BLOC CNRIT PORTE 02 CU ANKATSO I, Tél. 0341346656
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **2945TAR**

USAGE EFFECTIF: VL

PLACE DEBOUT:

PTC : 3015

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 907581/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 10/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- BOITE A PHARMACIE NULLE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUITE DE RADIATEUR
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE :INAPTE

**Délai de réparation accordée : VR:05 JOURS-
15/11/2021**