

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFIARINIVO MAMIHERY  
**ADRESSE :** LOT ITJ 15 A AMBOATAVO, Tél. 0341967069  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **1710TAA**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1225

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER :** **Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 907528/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 10/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- R T A A PRESENTER (T S V T )

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS-15/11/2021**