## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RASOANANTENAINA ROSETTE MARIE} $$ ADRESSE: LOT FI 091 AMBODIHARNA FIANARANANTSOA, Tél. $$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $5909FC $$$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2795

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IHOSY - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 913068/FNR/025/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- RTAAPRESENTER (TSVT)

Nom du vérificateur :GPHC RAMANANTSOA Jean

Freddy

Opérateur: ANDRIANIRINA JEAN FELIX

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 16/12/2021