

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASOARIMALALA HARINIRINA ROSA  
**ADRESSE :** LOTN° 3 026 06 RUELLE STE MARIE ANTSIRANANA, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8157DG**

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 630

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRANANA-TRANOBOZAKA**

**RECU N° : 862676/ANA/009/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 28/09/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRATSIRY  
Francklin  
Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA  
GASPARIN

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS**