



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 924704/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 26/11/2021

NOM : MALAGASYCAR

ADRESSE : IMMEUBLE DIMITROS LA CORNICHE MAHAJANGA VILLE

TELEPHONE : 0337026906

PROFESSION :-

NUM IMM : 0988ME

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : TCP

TYPE : WA37HA

CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:HU936218

PLACE ASSISE : 12

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :HH012991

PTC :3400

PAV :2216

CU :1184

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2018

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE : 0207995

DELIVREE LE :09/02/2018

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 22/07/2021

PATENTE : 0073864/2019

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au26/03/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0988ME

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 12

PLACE DEBOUT :

PTC

3400

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000